


CHUVEIRO

Usar o chuveiro quando ocorre derrame de produtos químicos ou incêndio num utilizador do laboratório




COBERTORES DE INCÊNDIO

NÃO CORRER NEM VENTILAR AS CHAMAS

Envolver e enrolar num cobertor de incêndio para apagar as chamas ou usar um chuveiro



EXTINGUIR FOGO



Usar areia para extinguir incêndios de metais (lítio, magnésio, sódio, ...)



Os pequenos fogos podem ser apagados com uma pequena manta de extinção




USAR O EXTINTOR

Retirá-lo do suporte



Retirar a cavilha de segurança





Pressionar a alavanca



Dirigir o jacto para a base das chamas

LAVA-OLHOS

Produtos químicos nos olhos - lavar imediatamente com uma grande quantidade de água durante cerca de 15 minutos e consultar o médico






ÓCULOS DE SEGURANÇA



Protegem de salpicos de produtos químicos perigosos e da projecção de pequenas partículas


Evitar usar lentes de contacto no laboratório



SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS








Consultar no manual de segurança procedimentos adequados sobre a separação e eliminação de resíduos

Todos os recipientes devem ser tapados



Recipiente para resíduos químicos sólidos e resíduos químicos reactivos

TIPOS DE EXTINTORES

	Espuma	Pó químico	Dióxido de carbono	Pó químico (várias utilizações)
				
 Combustíveis vulgares: madeira, papéis, têxteis, ...	SIM	NÃO	NÃO	SIM
 Líquidos inflamáveis, solventes, óleos, ceras	SIM	SIM	SIM	SIM
 Gases e equipamentos eléctricos	NÃO	SIM¹	SIM	SIM²

1. Deixam um grande depósito de pó na área de incêndio, pelo que deve ser evitado o seu uso em equipamento electrónico. O peso do pó derruba com facilidade montagens delicadas.

2. Usando dióxido de carbono, os incêndios com solventes podem se reacender depois de extinguidos.

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO

Ter o cabelo preso

Usar óculos de segurança

Usar luvas sempre que se utiliza produtos químicos corrosivos ou tóxicos



Usar sempre bata de laboratório

Calçar sapatos de borracha fechados